



RECOMENDAÇÃO OPERACIONAL

RECOMENDAÇÃO OPERACIONAL EMITIDA EM: 28/05/2012

Levando em consideração o terreno acidentado ao redor do Aeroporto de São João da Boa Vista, Poços de Caldas e Ouro Fino, fica proibida a operação nos aeródromos com as aeronaves modelo C150 do Aeroclube de Piracicaba. Para a operação em SDJV, SBPC e SNOF é necessário uma aeronave com maior performance/ gradiente de subida, em alguns horários e/ou condições do voo o C150 pode não apresentar gradiente de subida necessário para manter separação segura com o terreno.



Lucas Vieira

Gestor de Seg. Operacional