



## RECOMENDAÇÃO OPERACIONAL

RECOMENDAÇÃO OPERACIONAL EMITIDA EM: 11/11/2013

Devido à grande incidência de avistamentos e aproximações de Aerodelos no circuito de táfego de Piracicaba (SDPW), principalmente na Perna Base da pista 35 e aos finais de semana o Gestor de Segurança Operacional do Aeroclube de Piracicaba vem recomendar que a atenção seja redobrada neste setor e que, sempre que possível, o circuito de tráfego seja ajustado para evitar o sobrevoo do campo de Aerodelismo (imagem abaixo).

### Nota

Cuidado especial deve ser tomado após o meio-dia, situação na qual quando no ingresso da perna base da pista 35 o piloto estará voando de frente para o Sol, prejudicando a acuidade visual.


Através de reportes realizados por pilotos, alunos e instrutores do Aeroclube de Piracicaba sabe-se que aproximações foram registradas com aerodelos voando a mais de 600 pés de altura (2.500 pés MSL), e que normalmente eles saem do perímetro do campo chegando a ultrapassar a rodovia SP-304 (Rod. Luiz de Queiroz) e ingressando no espaço da ESALQ.



Para aeronaves modelo Cessna 150, 152 e 172, AeroBoero, Paulistinha e modelos de performance semelhante o Campo de Aerodelismo apresenta-se exatamente sob o circuito de tráfego ideal.

- No dia 02/07/2012 foi emitida uma recomendação operacional alertando instrutores e alunos quanto à presença de Aerodelos, a mesma pode ser acessada pelo link [www.aeroclubedepiracicaba.com.br](http://www.aeroclubedepiracicaba.com.br) > Seg. Operacional > Recomendações Operacionais ACP.
- No dia 17/07/2012 o Aeroclube de Piracicaba registrou o RELPREV 535/2012 informando da frequência de ocorrências neste setor.

*ESTA RECOMENDAÇÃO OPERACIONAL DEVERÁ SER DIVULGADA, TAMBÉM, PARA OUTROS OPERADORES DA REGIÃO. A SEGURANÇA OPERACIONAL É DEVER DE TODOS.*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucas Vieira', written over a horizontal line.

Lucas Vieira  
Gestor de Seg. Operacional