



RECOMENDAÇÃO OPERACIONAL

RECOMENDAÇÃO OPERACIONAL EMITIDA EM: 01/03/2012

Em consideração à RSeg 01.PW (Análise de Risco 02/PW/2012) emitida pelo DAESP recomendamos que as aeronaves sejam abastecidas o mais longe possível do alambrado que separa o pátio de manobras do público, conforme figura abaixo.

Tratando-se de instrução, as aeronaves são abastecidas constantemente, então é recomendado que, sempre que possível, a parada completa no pátio seja realizada na área Azul da figura abaixo evitando a área Vermelha e assim mantendo as aeronaves a uma distância segura para o público.



Lucas Vieira
Gestor de Seg. Operacional